



# POLIZIA ROMA CAPITALE

U.O. III Gruppo NOMETANO  
Sezione Polizia Stradale  
Reparto U.I.T.S.S.

Il Dirigente  
prot: VD20200075484  
del: 10/12/2020

sg  
Coll. nota prot. n° VD/2020/73884

**Al MUNICIPIO ROMA III Montesacro  
Direzione Tecnica  
Servizio Gestione Suolo Pubblico  
Ufficio Gestione Rete Viaria**

e p.c. **Al Dipartimento Mobilità e Trasporti  
Direzione Trasporto Pubblico Locale  
Direzione Programmazione e Attuazione  
dei Piani di Mobilità**

**Al Dipartimenti SIMU**

**Alla Società ATAC SpA  
[protocollo@cert2.atac.roma.it](mailto:protocollo@cert2.atac.roma.it)**

**Al Presidente del Municipio Roma III**

**All' Assessore dei LL.PP.**

**All' Assessore all'Urbanistica**

**OGGETTO: richiesta parere per la “ Riqualificazione di piazza Sempione “**

In riferimento alla vs nota protocollo n. CD/122664 del 2/12/2020, ove si richiede il parere per le opere in oggetto, nell'esaminare la relazione tecnica e la planimetria, sono emerse difficoltà nella interpretazione, in quanto mancante dei sensi di circolazione e di altri parametri che permettono una chiara lettura del progetto di viabilità, pertanto si richiedono ulteriori documenti ad integrazione che possano chiarire tali lacune. Nel caso in cui detta documentazione non dovesse pervenire a questo ufficio nei termini stabiliti per la espressione del parere di competenza per non ricadere nell'istituto del silenzio assenso, il parere è da considerarsi contrario.

Per quanto sopra esposto, di seguito verranno elencati gli argomenti che necessitano approfondimento nonché alcune difformità al CdS e al regolamento viario del PGTV:

- Su via Monte Subasio, viene riportata la corsia preferenziale con ampiezza di 3mt, in tal senso il regolamento viario al punto 12.2 prescrive le

dimensioni per le corsie impegnate dai mezzi pubblici una larghezza di 3.50mt riducibile a 3.25mt;

- La segnaletica verticale di *attraversamento pedonale* collocata all'intersezione tra via Monte Subasio e piazza Sempione, non si ritiene necessaria in quanto non prevista (art. 135 comma 3 del Regolamento di Attuazione del Codice della Strada);
- Per quanto riguarda il flusso veicolare che da via Titano si immette su piazza Sempione, si ritiene opportuno convogliarlo nella corsia, oggi indicata come area taxi, al fine di evitare che possa andare in conflitto con chi esegue la manovra nel senso contrario;
- Dalla corsia dei taxi, si evince la segnaletica orizzontale di *obbligo di svolta a sinistra* non supportata da segnaletica verticale;
- Il raccordo stradale che conduce da piazza Sempione a via Monte Tesoro e costeggia la nuova area pedonale, non è specificato se sia a senso unico o doppio senso. La segnaletica orizzontale nella corsia taxi che *obbliga la svolta a sinistra*, fa presupporre il senso unico verso c.so Sempione. Tale eventuale senso unico, obbligherebbe gli utenti interessati ad accedere al parcheggio antistante l'ufficio Postale, ad immettersi solo da via Monte Tesoro percorrendo via Gargano. Si fa presente che il senso di marcia di via Monte Tesoro, è stato recentemente invertito in direzione di via Gargano poiché ritenuto migliorativo per la viabilità dell'area;
- L'area di parcheggio situata a sud rispetto alla curva che raccorda c.so Sempione e via Monte Subasio, risulta sprovvista di un'area di manovra interna pertanto i veicoli che accedendo a tale area, nell'eventualità non trovasse disponibilità di stalli liberi, non avrebbero sufficiente spazio per invertire la marcia ed uscire dal parcheggio. Non sono altresì indicate le corsie di entrata ed uscita da detta area. Si ritiene opportuno creare un varco di entrata e uscita separati tra loro;
- Per quanto riguarda la sosta a spina prevista sul lato sinistro di p.zza Sempione, il Regolamento Viario nella sezione VII al punto 18, prevede che sulle strade di quartiere quale P.zza Sempione, ci sia apposita corsia di manovra per le operazioni di entrata e uscita dalle aree di sosta al fine di non creare rallentamenti sulla viabilità;
- Nei punti ove vanno ad intersecarsi i flussi veicolari tra piazza Sempione, e via Titano, con il raccordo di Monte Tesoro e via Alpi Apuane, non è riportata segnaletica orizzontale di *dare precedenza*;
- Gli attraversamenti pedonali in prossimità di via Titano e via Monte Tesoro devono essere perpendicolari e non obliqui;
- In ultima analisi, si precisa che il codice della strada ed in particolar modo nell'art. 81 c. 1 del Regolamento di Attuazione, prevede che la segnaletica verticale venga collocata sul lato destro della strada rispetto al senso di circolazione con possibilità di essere ripetuta sul lato sinistro se necessario per motivi di sicurezza.

Si rimane in attesa della documentazione aggiornata.

SOZI  
MAURIZIO

Firmato digitalmente  
da SOZI MAURIZIO  
Data: 2020.12.09  
15:30:02 +01'00'